



Service de l'accès et de la protection de l'information

600, rue Fullum, Suite 1.100, UO 3210
Montréal (Québec) H2K 3L6

Notre référence : 2301 049

Le 23 janvier 2023

OBJET : *Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1)*

Madame,

Nous avons effectué l'étude de votre demande, reçue le 6 janvier 2023, qui visait à obtenir des documents relatifs au système photographique de contrôle de circulation MTQ002034, modèle Traffistar SR590, situé sur la route 138 Ouest proche de la rue Airlie.

Nous comprenons de votre demande que vous aimeriez obtenir le document certifiant la calibration de ce système photographique ainsi que tout autre document associé à ce modèle, et ce, en date du 9 décembre 2022.

Vous trouverez ci-joint les documents demandés conformément à la *Loi sur l'accès*.

Il est à noter que la calibration ou l'étalonnage d'un système photographique de contrôle de circulation ne se fait pas tous les jours, nous vous avons donc transmis le rapport de calibrage de l'appareil le plus proche de la date visée par votre demande.

Cependant, nous ne pouvons vous communiquer tous les renseignements demandés sans le consentement des personnes impliquées, en raison des articles 53, 54, 56 et 59 de cette loi. En effet, la *Loi sur l'accès* prévoit qu'un renseignement personnel est confidentiel, sauf si sa divulgation est autorisée par la personne concernée.

De même, certains renseignements ne peuvent vous être communiqués, car leur divulgation aurait pour effet de révéler un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois (art. 28(3) de la *Loi sur l'accès*) ou encore de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne (art. 29 de la *Loi sur l'accès*).

Confidentialité : 1 (Restreint)

Vous trouverez, ci-joint, les articles de loi mentionnés ainsi que l'avis relatif au recours en révision prévu à la section III du chapitre IV de la *Loi sur l'accès*.

Veillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ

Sania Cantina

Responsable de l'accès aux documents
et de la protection des renseignements personnels

TECHNOLOGIE ROUTIERE 2000

La technique au service de la sécurité

Rapport d'étalonnage

Dispositif sous étalonnage	
Modèle	RRS24F-ST3
Numéro de série	590-113/60876
Micro-code	G1J

Outil d'étalonnage	
Modèle	w42
Numéro de série	14270006

Auto-Test	OK
-----------	----

Test de tension	OK
-----------------	----

Fréquence	24.128 GHz	OK
-----------	------------	----



Puissance Tx	-45.8 dBm	OK
--------------	-----------	----

Angle et Distance	OK
-------------------	----

Puissance RxTx	-36.7 dB	OK
----------------	----------	----

Test de vitesse - Approche	OK
----------------------------	----

Test de Vitesse - Éloignement	OK
-------------------------------	----



Résultat d'étalonnage	Étalonnage réussi
-----------------------	-------------------

Étalonné par:	
Température:	21.1 °C
Date d'étalonnage:	2022-03-11 10:45
Lieu d'étalonnage:	Notre Dame de L'île Perrot
Numéro du protocole:	1647013555





COMPLÉMENT DE RAPPORT D'INFRACTION GÉNÉRAL VÉRIFICATION DE L'APPAREIL

1. ORIGINE		
Nom de l'unité Service du contrôle automatisé de la circulation	Unité	0 5 3
2. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL		
Numéro d'identification de l'appareil MTQ002 034	Appareil utilisé (marque/modèle) <input type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR520 <input checked="" type="checkbox"/> Robot/TraffiStar SR590	
3. LOCALISATION DE L'APPAREIL		
Endroit Montréal, [REDACTED] de la rue Airlie sur la Rte 138 E	Code de site 0 0 6 2 R A A 7	
4. ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'APPAREIL		
<input checked="" type="checkbox"/> La vérification de l'appareil a été effectuée avec succès et le résultat indique son bon fonctionnement à l'endroit où il est utilisé.	Date (aaaa-mm-jj) 2 0 2 2 - 1 2 - 0 9	Heure (hh:mm) 0 0 : 0 0
<input type="checkbox"/> L'appareil présente une ou des anomalies		
Description et observations		
Le résultat de la vérification a été constaté le :		
Date (aaaa-mm-jj) : 2 0 2 2 - 1 2 - 0 9 Heure (hh:mm) : 0 6 : 2 6		
5. QUALIFICATIONS		
Formation de base <i>Cinémomètre</i> réussie le (aaaa-mm) 2004-06	Formation <i>Gestion centralisée des équipements</i> réussie le (aaaa-mm) 2020-10	
6. SIGNATURE		
J'ai personnellement constaté les faits et gestes mentionnés aux sections <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5.		
<input checked="" type="checkbox"/> Agent de la paix <input type="checkbox"/> Personne chargée de l'application de la loi		
Nom, prénom (en caractères d'imprimerie) COUTURE, KARINE	Matricule 1 1 6 4 6	Unité 0 5 3
Signature		